

## Résultats provisoires

Appel d'offres restreint 02/2019/PDEC relatif au Projet de Réhabilitation d'Ouvrages de Distribution d'Energie et de Développement de l'Efficacité Commerciale (PDEC) Pour les la fourniture de 48 véhicules pick-up double cabine et 120 motocyclettes tout-terrain type homme.  
Financement: Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

**Tableau 1 : Classement des offres - Lot 1**

N° d'ordre	Entreprises	Montant lu publiquement		Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
		Monnaie(s) de l'offre	Montants		
1	CFAO Motors	FCFA	1 036 800 000 TTC	1 036 800 000 TTC	Non Conforme Absence de filtre à air schnorkel sur le prospectus du model proposé, des manuels d'entretien et d'utilisation et absence de marchés similaires (les marchés proposés sont des marchés de véhicules de type pick up simple cabine, station wagon et berline, en lieu et place des pick up double cabine demandés) cf. IC 5.1 section des DPAO. L'ouvrier en froid ne possède pas le diplôme requis.
2	AFRICA MOTORS	FCFA	1 475 284 805 TTC	1 475 284 805 TTC	Non Conforme Absence de marchés similaires au cours des trois (03) dernières années, de la fiche technique du model proposé, des manuels d'entretien et d'utilisation
3	SEA-B	FCFA	926 430 400 TTC	1 060 300 800 TTC	Conforme
4	DIACFA Automobiles	FCFA	1 080 692 200 TTC	1 080 692 200 TTC	Conforme

**Attributaire provisoire : DIACFA Automobiles pour un montant TTC de 1 080 692 200 Francs CFA avec un délai de livraison de 90 jours.**

**Tableau 1 : Classement des offres - Lot 2**

N° d'ordre	Entreprises	Montant lu publiquement		Montant corrigé en FCFA HT	Observations
		Monnaie(s) de l'offre	Montants		
1	CFAO Motors	FCFA	282 000 000 TTC	282 000 000 TTC	Non conforme La motorisation, le châssis, (type diamanté en lieu et place du berceau-en acier),le type de freinage (tambour au lieu de disque avec étrier 2 pistons) et la dimension des pneus ne sont pas conformes aux prescriptions demandées
2	SAC HERO	FCFA	347 574 192 TTC	347 574 192 TTC	Non conforme La motorisation, le châssis, le type de freinage et la dimension des pneus ne sont pas conformes aux prescriptions demandées. Le nombre de rapport de vitesse et la dimension des pneus n'ont pas été précisés. Absence du top case et des couleurs SONABEL sur les images 3D fournies. Absence de preuve de la commercialisation et du bon fonctionnement des articles comme l'exige le DAOR. Le diplôme du chef d'atelier n'est pas conforme au diplôme requis. Absence de contrat de bail ou de titre foncier pour l'atelier comme l'exige le DAOR. La preuve de l'existence du stock minimal est non fournie. Absence de contrat de bail ou de titre foncier pour l'atelier comme l'exige le DAOR.
3	WATAM SA	FCFA	117 480 000 TTC	117 479 856 TTC	Non conforme Absence de contrat de bail ou de titre foncier pour l'atelier comme l'exige le DAOR. Absence de preuve de la commercialisation et du bon fonctionnement des articles comme l'exige le DAOR
4	GRAND JAPON	FCFA	365 208 708 TTC	365 208 708 TTC	Non conforme Absence de contrat de bail ou de titre foncier pour l'atelier comme l'exige le DAOR. Absence de preuve de la commercialisation et du bon fonctionnement des articles comme l'exige le DAOR. Absence de marchés similaires. La motorisation, le châssis, le type de freinage, le nombre de rapport de vitesse et la dimension des pneus ne sont pas conformes aux prescriptions demandées. La preuve de l'existence du stock minimal et du personnel requis est non fournie.

**Attributaire provisoire : INFRUCTUEUX**